
L
a
b
M_{xa}
N_{xa}
Q_{ya}
M_{ya}
Q_{za}
M_{za}
y
z
x , ξ
$\xi = \frac{x}{L}$
N_{xb}
M_{xb}
Q_{yb}
M_{yb}
Q_{zb}
M_{zb}
Node
u
φ_x
v
φ_y
w
φ_z